


Réalimentation Aiguilles PECO Insulfrog ou Electrofrog

Mis à jour le 30 novembre 2025 – Olivier

Problématique de continuité électrique sur les parties mobiles

- La polarité des rails en vert provient du contact mécanique des parties mobiles, ici en position déviée.
- Lors de la patine, des traces de peinture existent et l'appui non franc ne suffit pas toujours à véhiculer le courant nécessaire.



Continuité électrique fiabilisée



Une soudure est faite sur la partie centrale
FIXE reliée à celle mobile par un axe pivot

